

## 告知函

尊敬的客户：

自收到《市特种设备安全监察局关于开展电梯制造单位安全告知工作的通知》

后，我司高度重视并组织召开相关人员会议探讨，针对“鼓式制动器采用

钢丝绳制动系统的安全告知”事宜，经反复研究、论证和讨论，

现将“制动力矩可被钢丝绳制动系统所吸收”的安全告知事项告知如下，


顶杆”，我司说明如下：

关于我司“上海荣立电梯有限公司”、“上海电梯股份有限公司”生产的  
的异步电梯主机型号为Y1250B-2，使用的制动器是荣立设计并生产（或委托）产

的制动器，其安全告知事项如下：该制动器在正常工作时，不能吸收安全

制动力矩，其制动力矩由钢丝绳制动系统吸收。


附：制动力矩由钢丝绳制动系统吸收的安全告知事项。




钢丝绳

上海荣立电梯有限公司 荣立设计并生产（或委托）

图9 制动器的定位装置结构示意图



DZ250(2004版) 轿厢顶杆定位装置



DZ250 C 2020版 轿厢顶杆定位装置

地址: 苏州市

