


告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》, 我司高度重视并组织相关人员召开会议探讨, 针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料, 公称顶杆在电磁力作用下产生摆动, 易引起制瓦与制动轮的干涉



特此告知，商祺！



快意电梯股份有限公司